

**COMPLEXUL MUZEAL
BISTRIȚA-NĂȘAUD**

INTRARE Nr. 7439
IEȘIRE
Ziua 11 ... Luna ... 06 ... Anul ... 2018

Antemasuratoare

Lucrari Reparatie acoperis Muzeul Graniceresc Nasaudean

| Nr. crt. | Denumire categorie lucrari, materiale | U.M. | Cantitate | OBS. |
|----------|---|------|-----------|------|
| 1. | Desfacere învelitoare șindrilă acoperiș clădire muzeu – sector nordic și părți laterale | mp | 715 | |
| 2. | Reparații la astereală învelitoare scândură rășinos 24mm, executare înlocuire astere scânduri brute la constr. obișnuite - pentru lucrare noua de astereală | mp | 25 | |
| 3. | Învelire acoperiș executată cu șindrilă lemn brad/foioase bătută pe șipci 40x60mm, la 3 rânduri , inclusiv finisare șindrilă Învelire acoperiș executată cu șindrilă lemn brad/foioase bătută pe șipci 40x60mm, la 3 rânduri , inclusiv finisare șindrilă | mp | 715 | |
| 4. | Diverse: | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |

Întocmit,

Nume și prenume: Vaida Lucian

Semnătura

